

Sredstvo za odstranjevanje rje

Navodila za uporabo in vzdrževanje



OPIS IZDELKA

Sredstvo za odstranjevanje rje je specializirano istilo, zasnovano za odstranjevanje kozmetičnih rjastih pik in površinskih madežev rje s površin iz kamnite preproge. Ti oranžni ali rjavi madeži so običajno posledica sledov pirita (železovega sulfida v kamnu) v naravnih agregatih, ki reagirajo z zrakom in vlago. Madeži so izključno estetske narave in ne ogrožajo strukturne celovitosti površine. Sredstvo deluje hitro, je visoko učinkovito in enostavno za uporabo.

UČINKOVITO ODSTRANJUJE:

- oranžne in rjave rjaste pike
- površinske madeže rje, ki jih povzročijo vrtno pohištvo ali orodje.

Ti madeži so zgolj vizualni in ne ogrožajo strukturne celovitosti površine.

Benefits



Hitro in učinkovito odstranjevanje rje



Enostaven nanos z valjkom ali pipo



Brez redčenja



Po uporabi je površina pripravljena na zaščitni premaz

NAVODILA ZA NANAŠANJE

1. Priprava:

Zagotovite, da je površina suha, čista in brez nečistoč. Izdelek na mokrih površinah ne bo deloval.

2. Nanos:

Izdelek uporabljajte nerazredčen.

Tekotno prelijte v vedro ali ustrezno posodo in jo nanesite z valjkom ali pipo. Površino s sredstvom temeljito prepojte, saj zadostna količina nanosa zagotavlja pravilno kemično reakcijo in učinkovito odstranjevanje rje.

3. Reakcija

Pojav vijoličnega odtenka pomeni, da izdelek deluje. Območje zdrgnite s trdo leseno krtačo ali istilno metlo.

4. Čas delovanja

Pustite reagirati največ 3 do 5 minut. Izdelek se na površini ne sme posušiti.

5. Izpiranje

Površino temeljito sperite z vrtno cevjo ali visokotlačnim istilnikom.

Pri trdovratnih madežih postopek ponovite. Drugi nanos nanesite šele, ko je prvi nanos popolnoma izpran.

Za boljšo zaščito in končni videz nanesite tesnilni premaz na osnovi smole 48–72 ur po izvedbi.



5L
Sredstvo za odstranjevanje rje

PAKIRANJE	PORABA
5L	40 – 50m ²

* poraba izdelka je odvisna od poroznosti kamnite preproge.

TEHNI NI PODATKI

Glavne informacije

Temperatura uporabe: 5–40 °C

Pogoji okolja: Uporaba v močnem vetru ni priporočljiva. Površina mora biti brez smeti in ovir za učinkovito izvedbo.

Število nanosov: V primeru trdovratnih madežev nanesite drugi sloj po temeljitem spiranju prvega.

Čas uporabe: Izdelka ne pustite delovati dlje kot 5 minut.

Skladiščenje: V hladnem in suhem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe.

Rok uporabe: 6–12 mesecev ob pravilnem skladiščenju.

