

X Protect – Navodila za uporabo

Zaščitni premaz za površine



X Protect je vrhunski univerzalni zaščitni premaz, zasnovan s patentirano tehnologijo za vrhunsko zaščito vseh površin, posebej pa je prilagojen za sistem Vuba kamnita preproga. Ta napredni premaz je namenjen osvežitvi in zaščiti površin, saj povečuje trpežnost, vključuje protizdrsnost lastnosti in ohranja naraven videz vaše Vuba kamnite preproge.

KLJUČNE INFORMACIJE

Poraba: 0,125 L/m² (5 L zadostuje za približno 40 m²)

Temperatura obdelave: Med 0 °C in 40 °C (vlažnost zraka pod 95 %).

Okoljski pogoji: Uporaba v močnem vetru ni priporočljiva. Površina mora biti pred nanosom popolnoma suha.

Čas sušenja/ utrjevanja: Suho na otip: 5 minut
Pohodno: 1 ura
Povozno: 8 ur

X Protect oprema



Tlačna pršilka



5L X Protect

Za nanos uporabite tlačno pršilko. Pred uporabo se pripravite, da je pršilka čista in v brezhibnem delovnem stanju.

NAVODILA ZA NANAŠANJE:

X Protect je dobavljen v 5-litrski embalaži. Pred začetkom del ga prelijte v pršilko.

IŠČENJE:

Pred nanosom premaza za osvežitev površine, območje temeljito operite z visokotlačnim čistilnikom. Z ventilatorskim puhalnikom (ali ustrezno alternativo) odstranite vse smeti in nečistoče.

MEŠANJE:

Embalažo X Protect je treba pred pretakanjem temeljito pretresti, da se zagotovi enakomerna razporeditev protizdrsnih komponent. Ta ostane enakomerno porazdeljena v mešanici približno 15–20 minut. Po tem času priporočamo ponovno mešanje (tresenje), da se delci spet enakomerno razporedijo.

STANJE POVRŠINE:

Površina mora biti pred nanosom popolnoma suha. Izdelek nanašate takoj po vgradnji nove kamnite preproge, s čimer se pripravite, da je površina že dovolj utrjena za hojo.

ZAŠČITA OKOLICE:

Po potrebi zaščitite robove (npr. robnike ali ograje) z zaščitnim trakom. Ko je X Protect enkrat nanesen, ga je izjemno težko odstraniti.

PRIPOROČILO: Za še večjo odpornost proti drsenju lahko pred nanosom premaza X Protect po površini enakomerno potresete drobno mleto steklo.

Med pršenjem vzdržujte konstantno višino 30–40 cm od tal.

Nanesite enakomerno meglico premaza, da površino v celoti in enakomerno prekrijete.

Pršilko ponovno napolnite pod tlak (napumpajte) vsakih 10–15 m², da ohranite stalen in enakomeren pritisk ter pretok premaza.

OPOZORILO: Posoda mora biti med neuporabo tesno zaprta. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe. Rok uporabnosti je 6–12 mesecev ob pravilnem skladiščenju.

Vuba Laboratory
Vuba House
Suite 1 Annie Reed Road
Beverley, HU17 0LF

