

# istilo za olja in mašobe

## Navodila za uporabo



### OPIS IZDELKA

Vuba Oil and Grease Cleaner je močna, za uporabo pripravljena istilna raztopina, zasnovana za razgradnjo in odstranjevanje kontaminacij na oljni osnovi s površin sistema Vuba kamnita preproga. Izdelek je idealen za obnovo dovozov, teras in poti, ki so jih prizadeli trdovratni madeži tekočin in kemikalij.

### U INKOVITO ODSTRANJUJE

- oljne madeže,
- izlito hladilno tekočino motorja,
- ostanke zavorne tekočine,
- druge težko odstranljive avtomobilске ali mehanske nečistoče.

Izdelek povrne prvotni videz površine in jo pripravi na morebitni ponovni nanos zaščitnega premaza.



**5L**  
istilo za olja in mašobe

PAKIRANJE	PORABA
5L	0,1–0,125 L/m <sup>2</sup>
5L zadostuje za 40 – 50m <sup>2</sup>	

\* Poraba je odvisna od poroznosti površine in stopnje umazanije.

### TEHNIČNE INFORMACIJE

#### Ključni podatki

Temperatura uporabe: 5–40 °C

Okoljski pogoji: Uporaba v močnem vetru ni priporočljiva. Površina mora biti brez smeti in ovir.

Nanos: V kolikor so madeži po prvem nanosu še vedno vidni. Lahko naslednji nananesete istilo ponovno na sprano in posušeno površino.

Čas delovanja: Izdelka ne pustite na površini

Skladiščenje: V hladnem in suhem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe.

Rok uporabe: 12 mesecev od datuma izdelave ob pravilnem skladiščenju.

### Prednosti



Enostavna uporaba



Uinkovito pri  
puščenju tekočin in  
razlitij



Brez  
redčenja



Pripravi površino  
pred ponovnim  
nanosom zaščitnega  
premaza.

### NAVODILA ZA NANAŠANJE

#### 1. PRIPRAVA:

Pred celotnim nanosom izdelek vedno testirajte na majhnem, manj vidnem mestu.

#### 2. NANOS:

Izdelek uporabljajte nerazredčen. Nanesite ga z ročno tlačo, pršilko ali zalivalko. Alternativno lahko istilo prelijete v široko vedro in ga nanesite neposredno s krtačo. Na površino nanesite obilno količino istila in jo temeljito prepojite, da zagotovite učinkovito razgradnjo madežev.

3. Pustite izdelek delovati 2–5 minut.

4. Trdovratne predele rahlo zdrgnite z metlo ali trdo krtačo.

5. Površino temeljito sperite s čisto vodo.

6. Za najboljše rezultate po tretmaju površino operite z visokotlačnim istilnikom, da odstranite vse ostanke umazanije in istila.

7. Sušenje 24–48 ur pred nanosom zaščitnega premaza.

